

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
MMC/ASX 2.0 CVT/MMC/ASX 2.0 CVT
2014/ 2015 - CINZA - GASOLINA

Solicitante

APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

TIPO VEÍCULO: Automóvel

RENAVAM:

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP

ESPÉCIE: NÃO INFORMADO

CATEGORIA: NÃO INFORMADO

CAPACIDADE: 59

PBT: 1.97

CILINDRADA: 1998

POTÊNCIA: 160

DADOS COLETADOS

CRLV:

HODÔMETRO: 104402

CHASSI:

MOTOR:

CÂMBIO: OBSTRUÍDO

MUNICÍPIO/UF: São Paulo/SP



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.



ITENS ANALISADOS



Identificação da Gravação

ETA/Gravação do ano de fabricação do veículo

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro da porta dianteira direita

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro da porta traseira direita

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro lateral traseiro esquerdo

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro lateral traseiro direito

✓ 122.1 - Blindado com VIS

Vidro traseiro

✓ 122.1 - Blindado com VIS

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº [REDACTED]

- ✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.


3ª VISÃO
Perícias e Vistorias Automotivas



AVALIAÇÃO ESTRUTURAL




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



21 - Paineis traseiros	Original
22 - Alma do para-choque traseiro	Original
23 - Assento do porta-malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assento do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para-lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - Longarina dianteira inferior/superior direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução
- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- ✓ A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.


[Redacted Signature]
Perito em identificação veicular


[Redacted Signature]
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

QUADRO RESUMO

- ✓ RESTRIÇÕES: NÃO
- ✓ LEILÃO 2: NÃO
- ✓ REMARKETING: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
- ✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO
- ✓ LEILÃO 1: NÃO
- ✓ VENDA DIRETA: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
- ✓ SINISTRO: NÃO

BIN + RF



PLACA:

PROCEDÊNCIA:

NACIONAL

CHASSI:

RENAVAM:

NÚMERO DO MOTOR:

MOTOR DE FÁBRICA:

COR	CINZA	ANO FAB/MOD	2014/2015
MARCA/MODELO	MMC/ASX 2.0 CVT	UF/MUNICÍPIO	SP/SAO PAULO
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
POTÊNCIA	160	TIPO	UTILITARIO
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	59
CILINDRADAS	1998	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.97/3.07	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	09/10/2024	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		CHASSI:	
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	
COR:	CINZA	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	MMC/ASX 2.0 CVT	ANO FAB/MOD:	2014/2015
POTENCIA:	160	CILINDRADAS:	1998
MOTOR:		CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	2
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2014/2015	MUNICÍPIO/UF:	SAO PAULO/SP
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	59
ESPÉCIE:	MISTO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	2
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
TIPO CARROCERIA:	NÃO APLICAVEL	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	MMC/ASX 2.0 CVT	CMT/PBT:	3.07/1.97
POTÊNCIA:	160	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1998		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

DÉBITOS NÃO INFORMADOS, CONSULTE O DETRAN DO ESTADO PARA VALORES

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	
-----------	---------------	--------	--

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI			✓OK
MOTOR			✓OK
COR	CINZA	CINZA	✓OK
COMBUSTIVEL	GASOLINA	GASOLINA	✓OK

DENATRAN - CORTESIA**ROUBO/FURTO ATIVO**

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIO DE SINISTRO

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
SP		2025	
SP		2020	
SP		2019	
SP		2018	
SP		2017	
SP		2016	
SP		2015	

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: [REDACTED] responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao [REDACTED] em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O [REDACTED] declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.