



DADOS GERAIS:

DATA:	08/09/2025 10:48:11	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/CIVIC EXL CVT
ANO FAB/MODELO:	2018/2018	COR:	PRATA
PLACA:		CIDADE:	BARUERI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	132075

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

705-Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO AVARIADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da em como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




LACRE




ETIQUETA_VIS_COLUNA




ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



DIANTEIRA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

TRASEIRA




TRASEIRA




PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



TORRE AMORTECEDOR



TORRE AMORTECEDOR





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA CENTRAL




COLUNA CENTRAL




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA



CAIXA_ESTEPE






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA




EXTRA



EXTRA




HODÔMETRO






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE