

**DADOS GERAIS:**

|          |                        |                 |          |
|----------|------------------------|-----------------|----------|
| DATA:    | 28/08/2025 16:52:13    | STATUS:         | CONFORME |
| CLIENTE: | VOLVO ITAIM BIBI       | Nº DA VISTORIA: |          |
| UNIDADE: | VISAO TOTAL ITAIM BIBI | VISTORIADOR:    |          |

**DADOS DO VEÍCULO:**

|                        |           |                       |                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | MINI      | MODELO/VERSÃO:        | I/MINI COOPER S 3P |
| ANO FAB./MODELO:       | 2023/2024 | COR:                  | PRETA              |
| PLACA:                 |           | CIDADE:               | SAO PAULO          |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: |           | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: |                    |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   |           | Nº DO MOTOR NA BIN:   |                    |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  |           | Nº DO MOTOR NO CRLV:  |                    |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: |           | COMBUSTÍVEL:          | GASOLINA           |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   |           | KM:                   | 07387              |

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**3 - Do assoalho:**

526-Não obrigatória

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroçaria:**

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade ANAIZA CORREA VIANA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ITAIM BIBI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ITAIM BIBI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ITAIM BIBI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



PLACA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAPÔ



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL TRASEIRO À ESQUERDA



PORTA-MALAS



LATERAL TRASEIRA DIREITA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


PORTA DIANTEIRA DIREITA



PARALAMA DIANTEIRO DE DIREITO




MOTOR






## ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



## ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE