

**DADOS GERAIS:**

DATA:	04/10/2025 16:05:00	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR KM18	Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:	VISAO TOTAL OSASCO V	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	I/HONDA CR-V EXL
ANO FAB./MODELO:	2009/2010	COR:	PRETA
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	201168

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroceria:

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RF START CAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL OSASCO V, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL OSASCO V apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL OSASCO V, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



TRASEIRA




CHASSI




MOTOR



LACRE




CRLV



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIDRO



HODÔMETRO






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA




CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA



ETIQUETA_VIS_COLUNA



COLUNA_CENTRAL_DIREITA



COLUNA_CENTRAL_ESQUERDA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

ASSOALHO



TORRE_AMORTECEDOR_DIREITO



TORRE_AMORTECEDOR_ESQUERDO



CAIXA_DE_RODA_DIANTEIRA_ESQUERDA



PLACA_TRASEIRA_COMPLETA



CAIXA_DE_RODA_TRASEIRA_ESQUERDA



CAIXA_DE_RODA_TRASEIRA_DIREITA



CAIXA_DE_RODA_DIANTEIRA_DIREITA



DIANTEIRA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



COMPARTIMENTO DO PORTA MALAS





ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]