



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Emissão 18/11/2025 15:22

DADOS DO VEÍCULO

[REDACTED]		Marca/Modelo I/BMW X5 M50D	Ano Fabricação/Modelo 2019/2019	Município/UF OSASCO/SP
Nº Chassi Veículo	Nº Motor Veículo	[REDACTED]		Nº Câmbio Veículo
[REDACTED]		[REDACTED]		Nº Câmbio Cadastro
[REDACTED]		[REDACTED]		Nº Carroçaria Cadastro
Espécie Misto	Tipo Utilitário	Carroceria N/I	Cor Cinza	Combustível Diesel
Potência/Cilindrada 400cv/0cc	Lotação 5P / 0T		PBT/CMT 0/0T	[REDACTED]
Número Lacre	Hodômetro		Cliente GATTI VEÍCULOS LTDA EPP	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

713 - Incidência de reparos ou avarias apontado no veículo, sujeito a avaliação e aceitação pelas companhias de seguro

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

236 - Vidro da porta traseira esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

276 - Vidro da porta traseira direita: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Veículo examinado encontra-se com avaria na dianteira, alma do parachoque dianteira recuperada;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AS COMPANHIAS DE SEGURO



Vistoriador



FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi



Motor



Placa



Câmbio



Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta

