

**DADOS GERAIS:**

DATA:	28/11/2025 10:52:31	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	TOYOTA GASTAO	Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:	MATRIZ	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4
ANO FAB./MODELO:	2013/2013	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	PIEDADE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	272606

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela MATRIZ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à MATRIZ apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da MATRIZ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI




MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



GRAVAÇÃO DE VIDRO



GRAVAÇÃO DE VIDRO



Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 119 - CEP:05.114-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA



DIANTEIRA




TRASEIRA




TRASEIRA




PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA CANDIDO PORTINARI, 119 - CEP:05.114-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA CENTRAL



COLUNA CENTRAL



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA




COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA



EXTRA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA





ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


Vistoriador

Auxiliar Conferente

AV. CANDIDO PORTINARI, 119 - GALPÃO 121 | SÃO PAULO/SP



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE