



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ A250TURBOSPORT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2017	0	AZUL			73410
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	544 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	564 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEÍCULO POSSUI MODIFICAÇÃO DE BLINDAGEM REGULARIZADO NO CRLV

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.


DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



GRAVACAO PARA BRISA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



CAPÔ DIANTEIRO

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO

PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



CAPO TRASEIRO PORTA MALAS



COLUNA TRASEIRA LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



PORTA TRASEIRA LADO DIREITO



PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO




COLUNA CENTRAL LADO DIREITO



TETO



COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



VIDRO TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA

HODÔMETRO KM




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




MOTOR




CHASSI



LACRE DA PLACA



DOC. DO VEÍCULO






APROVADO


PANORÂMICA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

ETIQUETA VIS MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Assinatura]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

