




VISTORIA VEICULAR



Data da Realização da Vistoria: 20/01/2026 19:57

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

 TOYOTA	Placa [REDACTED]	UF veículo SC	Chassi [REDACTED]
Fabricante TOYOTA		Modelo I/TOYOTA HILUX SWSRXA4RD	Cor Cinza
Ano de fabricação 2023		Ano do modelo 2024	Combustível Diesel
Quilometragem 20553		Motor [REDACTED]	



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA




MOTOR



CHASSI

ITENS APROVADOS	
NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI	NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO
NÃO CONSTA COMO ROUBADO	O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"
NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES	NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO
NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS	NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO
NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES	NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA
NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO	

ITENS DE ALERTA	
DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO	POSSUI DÉBITOS DE MULTAS



Documento



VISTORIA

Vistoria
COMBO PADRÃO - VISTORIA VEICULAR



Data
20/01/2026

Hora
19:57

Unidade



Cliente
PARTICULAR

Analista



Valor
350,0



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK



Assoalho Porta Malas



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito




Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita




Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralama traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralama traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralama dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



- Pintura original
- Pequenos riscos/Amassado
- Repintura
- Repintura com massa
- Avariado
- Não Aplicavel

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Fabricação:03/23

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Fabricação:03/23

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Fabricação:04/23


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi dianteira


✓ Original

Plaqueta carroceria


✓ Original

Plaqueta chassi traseira

✓ Original



Número do motor




Número do chassi



Placa traseira



Lacre da placa



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4RD

Chassi

Placa

UF veículo
SC

Fabricante
TOYOTA

Combustível
Diesel

Ano de fabricação
2023

Ano do modelo
2024

Cor
Cinza

Quilometragem
20553



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

APROVADO


A PRESENTE VISTORIA CAUTELAR LIMITOU-SE À AVALIAÇÃO ESTÉTICA, ESTRUTURAL DE CARÁTER VISUAL E À ANÁLISE DOCUMENTAL, INCLUINDO CONSULTA DE PLACA E DADOS DISPONÍVEIS NOS SISTEMAS COMPETENTES, CONFORME CONDIÇÕES OBSERVADAS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.

NÃO FORAM REALIZADOS TESTES MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, MEDIÇÕES TÉCNICAS, USO DE SCANNERS, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO OU DESMONTAGEM DE COMPONENTES. ASSIM, O RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIOS OCULTOS, FALHAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS OU ELETRÔNICAS, BEM COMO POR DANOS NÃO APARENTES OU OCORRÊNCIAS FUTURAS.

ESTE PARECER POSSUI CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO PERICIAL, COM VALIDADE RESTRITA À DATA DA VISTORIA.




Pneu Dianteiro Direito




Pneu Dianteiro Esquerdo



Pneu Traseiro Direito



Pneu Traseiro Esquerdo



Bateria



Caixa de Ar Direta




Caixa de Ar Esquerda



Farol Superior Direito



Farol Superior Esquerdo



Estepe



Mala Direito

RESUMO

VEÍCULO



TOYOTA


MARCA / MODELO:
TOYOTA / HILUX SWSRXA4RDEMPLACAMENTO:
JOINVILLE - SCFABRICAÇÃO / MODELO:
2023 / 2024COR:
CINZA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:



USUÁRIO:



DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:

Jan 21, 2026 2:57:12 PM

SOLICITADO POR:



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 2
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DE MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	
CILINDRADAS		RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	22/10/2025
MUNICÍPIO/UF	JOINVILLE / SC	CPF/CNPJ Faturado:	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	TOYOTA / HILUX SWSRXA4RD	COR	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO	2023	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE DE CARGA	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		TIPO DE CARROCERIA	JIPE
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	JIPE
QUANTIDADE DE EIXOS		TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 6900,02	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 149,37	MULTAS	R\$ 130,16
DPVAT	R\$ 0,00		

 HISTÓRICO ROUBO E FURTO

INFELIZMENTE A BASE DE DADOS DESTA INFORMAÇÃO ENCONTRA-SE INOPERANTE OU COM DIFICULDADES EM SUA TRANSMISSÃO, POR FAVOR AGUARDE ALGUNS MINUTOS E TENDE RECARREGAR NO BOTÃO AO LADO.



INDICIO SINISTRO

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.



INDICIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.



PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA



VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA



LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela [REDACTED] sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a [REDACTED] não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A [REDACTED] é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a [REDACTED] qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a [REDACTED] mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.