

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



Placa:

Cor:
PRETA

Ano de fabricação:
2019

Data da vistoria:
19/01/2026

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2019

Fabricante:
I

Combustível:
GASOLINA

Km:
27970

Renavam:

Câmbio:

Motor:

Unidade:
BELO HORIZONTE

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica



Consultas (6 itens verificados)



Pintura (19 itens verificados)



Estrutura (25 itens verificados)

Histórico De Roubo E Furto 3

Cred Agregados

Cred Gravame 2

Leilão Base Comercial

Leilão Plus

Cred Ind. Sinistro

Capô

Lateral Traseira Direita

Porta Traseira Direita

Teto

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Caixa De Ar Esq.

Porta Dianteira Direita

Torre Do Amortecedor Direita

Torre Do Amortecedor Direita

Torre Do Amortecedor Esquerda

Torre Do Amortecedor Esquerda

Longarina Direita

Caixa De Roda Dianteira Direita

Longarina Esquerda




Frente



Traseira



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Sem Vestígios de Repintura

Vestígios de Massa

● Vestígios de Repintura

● Material Plástico/ PPF Excluído de Parecer

● Leia os Campos de Observação




Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●	6 - Caixa De Ar Esquerdo		●
7 - Porta Dianteira Direita		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Tampa Do Porta Malas		●	14 - Coluna Dianteira Direita		●
15 - Coluna Dianteira Esquerda		●	16 - Coluna Traseira Direita		●
17 - Coluna Traseira Esquerda		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados


Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	● CONFORME	2 - Torre de amortecedor tras. Direito	● CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● CONFORME	4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	● CONFORME	6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	● CONFORME	8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	● CONFORME	10 - Coluna Traseira Direita	● CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	● CONFORME	12 - Caixa de Ar Direito	● CONFORME
13 - Painei traseiro	● CONFORME	14 - Longarina traseira esquerda	● CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● CONFORME	16 - Longarina traseira direita	● CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	● CONFORME	18 - Coluna central direita	● CONFORME
19 - Coluna central esquerda	● CONFORME	20 - Caixa de Ar Esquerdo	● CONFORME
21 - Caixa de estepe	● CONFORME	22 - Assoalho Direito	● CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	● CONFORME	24 - Painei frontal superior	● CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	● CONFORME		

Condição e Numeração do Chassi

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo não possui histórico de quilometragem em nossas bases

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio



REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL


GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag's, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaría de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.





Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo tem 1 autuação e não tem Multas.

IPVA e Taxa Licenciamento 2026: A Vencer.

Taxa Licenciamento Paga: 2025.


Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2025.

Situação do Veículo: Restrições: - ALIENACAO FIDUCIARIA AGENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMEN.

CSV emitido: CSV Nº 014643835-66/2025 - Escopo 1004 - Inclusão de blindagem.



Fotos



CRV




Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



NUMERAÇÃO DE CÂMBIO




IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




ETIQUETA ETA MOTOR

Fotos



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO


Fotos



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO


Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA




ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA




VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR


Fotos




DETRAN C




SENAT



SE



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL




PROCESSOS




DÍVIDA ATIVA




Fotos




CND/P



CONSUL



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO




IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO



CARTÃO C




FIXAÇÃO FOLHA DE TETO



ANALISE PINTURA CAPO



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



Fotos



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA

Fotos



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA




ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO




ANALISE PINTURA TETO



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



RESUMO DAS CONSULTAS

 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3 	 CRED AGREGADOS 	 CRED GRAVAME 2 	 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO
--------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	COR: PRETA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 585CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.


Órgão consultado por: Detran

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3


RESULTADO: NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SEM RISCO

CRED AGREGADOS



CRED GRAVAME 2



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
19/01/2026	27970	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser

acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.