



IMIRIM - SP



DADOS DO VEÍCULO




Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: CITROEN
MODELO: CITROEN/C3AIRCROSS SH 7

KILOMETRAGEM:
COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2025
SITUAÇÃO CHASSI: 0

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 18 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:



powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO




DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA





IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA





IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



powered by

MEGA LAUDO




IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TETO





IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

! 02-COM DEBITOS -AR-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-


10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente