

VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR



APROVADO


Perito(s):			
Placa:		Nº Chassi:	
Nº Motor:		Nº Câmbio:	
Cidade:	LIMEIRA	UF:	SP
Marca:	TOYOTA	Modelo:	TOYOTA YARIS SA XS15
Ano:	2023	Ano Modelo:	2024
Cor:	CINZA	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Nº do Lacre:		Hodômetro:	84778
CRLV:		Tipo de Pesquisa:	MEGA

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO:


A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
04- O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa na BIN, leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade lícita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade lícita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO
12- Sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração
ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS (OBRIGATORIAS)
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
07- Original
DO BATENTE COLUNA DA PORTA:
06- Original
GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS
PARA BRISAS:
03- Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
03- Original
PORTA TRASEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
TRASEIRO
06- Original
LACRE DE PLACA:
04- Sem vestígios aparentes de violação
PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comércio do veículo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas. O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veículo decorra da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras, razão pela qual a empresa se exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informações.

DOCUMENTOS ÓPTICOS

	
Número do Chassi	Número de Motor
	
Número do Câmbio	Vista Dianteira
	
Vista Traseira	Foto KM




GRAVAÇÃO DO VIDRO



ETIQUETA COLUNA PORTA



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



Observação:

Importante:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a

não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ADOTADAS

1. OBJETIVO

2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS

4. CONSIDERAÇÕES

1. OBJETIVO

2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS

4. CONSIDERAÇÕES

CONTÉUDO DO SUPLENTE DE VISTORIA

1. OBJETIVO

2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS

4. CONSIDERAÇÕES

1. OBJETIVO

2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS

4. CONSIDERAÇÕES

1. OBJETIVO

2. METODOLOGIA

3. RESULTADOS

4. CONSIDERAÇÕES