

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo: M2 CS	Combustível: GASOLINA	Placa: [REDACTED]	Cor: AZUL	Ano de fabricação: 0	Data da vistoria: 12/02/2026
Chassi:	Vistoriador:	UF: MG	Capacidade:	Ano do modelo: 0	Fabricante: I/BMW
		Km: 30	Renavam:	Câmbio:	Motor: [REDACTED]
			Unidade:		

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Siscsv
- Histórico De Roubo E Furto 3
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (9 itens
verificados)

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Teto		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Paralama Dianteiro Direito		Original	8 - Lateral Traseira Esquerda		Original
9 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Análise de originalidade de pintura

TETO
FIBRA DE CARBONO

TAMPA TRASEIRA
FIBRA DE CARBONO

PLACA

Placa
SEM PLACA

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas


IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
NOTA FISCAL

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO

vistoria cautelar


Fotos



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



ETIQUETA MOTOR

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 12/02/2026 | [REDACTED]

Marca/modelo: I/BMW/M2 CS [REDACTED]

Nome fantasi [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo

vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

[REDACTED]

MARCA/MODELO:
NÃO LOCALIZADO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

NÃO LOCALIZADO/NÃO LOCALIZADO

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

1 PONTO DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

BASE NACIONAL

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PARECER TÉCNICO

RENAINF

SISCSV

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3

CRED GRAVAME 2

LEILÃO BASE COMERCIAL

LEILÃO PLUS

INDÍCIO DE SINISTRO

DECODIFICADOR + FIPE

SISCSV - SINISTRO

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: NÃO LOCALIZADO	COR: NÃO LOCALIZADO	TIPO: NÃO LOCALIZADO
COMBUSTÍVEL: NÃO LOCALIZADO	PROCEDÊNCIA: NÃO LOCALIZADO	POTÊNCIA: NÃO LOCALIZADO



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE NACIONAL

[REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
[REDACTED]	[REDACTED]
RENAVAM:	COR: ROXA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
MUNICÍPIO/UF: NAO ENCONTRADO/	QTD. DE PASSAGEIROS:
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE:
CARROCERIA:	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS:	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS:
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO:	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT:	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MARCA/MODELO: /I/BMW M2 CS	PBT:
POTÊNCIA:	SITUAÇÃO: S/1 EMPLAC
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO PARA O DADO INFORMADO

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

DADOS GERAIS



UF: MG

DATA INÍCIO: 12/02/2026

DATA FIM: 12/02/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

Nº CNH INFRATOR:

Nº CNH CONDUTOR:

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

TIPO:

DATA DO REGISTRO:

ORIGEM:

ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS



SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: NENHUM VEICULO ENCONTRADO



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3

RESULTADO: NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS



CRED GRAVAME 2

PLACA:	MUNÍCIPIO: NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	UF DA PLACA: MG
CHASSI:	ANO DE FABRICAÇÃO:
ANO MO:	CÓDIGO DO AGENTE:
DOCUMENTO DO AGENT:	NOME DO AGENTE: BANCO ITAUCARD S/A
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	Nº DO CONTRATO:
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/01/2026	DOCUMENTO FINANCIADO:
NOME DO FINANCIADO:	Nº DA RESTRIÇÃO:
DATA DE INCLUSÃO:	DATA DA EMISSÃO:
UF DO GRAVAME:	



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
	SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA	
	SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI:	FABRICANTE:
ANO DE FABRICAÇÃO:	ANO DO MODELO:
COMBUSTÍVEL:	QUANTIDADE DE EIXOS:
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA:
PAÍS:	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA:	MODELO:
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO:	

CÓDIGOS FIPE



SEM RISCO

FIPE



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
12/02/2026	30	VISTORIA CAUTELAR
12/02/2026		VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

