



VISTORIA CAUTELAR



DADOS DO CLIENTE



DADOS DO VEÍCULO

Marca:		Modelo:	LR R.R SPT 3.0 TD HSE
Ano Fab. / Modelo:		Cor:	BRANCA
Placa:		Município:	PORTO ALEGRE-RS
Combustível:		KM:	21.277

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			✓
Motor			✓
Câmbio			



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 800 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 110 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.2 - VEÍCULO DE ENCHENTE/ALAGAMENTO

✓ 111 - DENTRO DOS PADRÕES ORIGINAIS

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS


DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°




CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA




LACRE / QR CODE




VISÃO CLASSE A
VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



COMPARTIMENTO INTERNO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



FRENTE DO VEÍCULO




TRASEIRA DO VEÍCULO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANT 1



LONGARINA DIANT 2



LONGARINA TRAS 1



MACACO/CHAVE DE



LONGARINA TRAS 2




ARCO DO PORTA MALAS






ANÁLISE DE PINTURA



ANÁLISE ESTRUTURAL





OBSERVAÇÕES

Veículo conforme padrões do fabricante.

Obs.: não apresenta indícios de enchente ou alagamento.



VISÃO CLASSE A
VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

**VISÃO CLASSE A**

VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

www.visaoclassea.com.br**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:****BASE ESTADUAL****FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CILINDRADAS:	2997	POTÊNCIA:	300
CAPAC. DE CARGA:	52	CMT/PBT:	650/310
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CâMBIO: Não Informado

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CâMBIO: Nº MOTOR:

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	15.887,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	114,09		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: MARKAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

MOTOR:		POTÊNCIA:	300
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	650.0
CILINDRADAS:	2997	TIPO CARROCERIA:	JIPE
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	310.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	52.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
--------------	---------------	--------------	---------------

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

