



IMIRIM - SP



DADOS DO VEÍCULO




Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: LAND ROVER
MODELO: LR DEF110D HSE 7L

KILOMETRAGEM:
COR: AZUL
HIBRIDO
COMBUSTÍVEL: PLUG-IN
ANO FABRICAÇÃO: 2022
ANO MODELO: 2023
SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 18 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 3 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
● CRLV	● PARTE DIANTEIRA	● RESTRIÇÕES
● PLACA	● PARTE TRASEIRA	● HISTÓRICO DE LEILÃO
● MOTOR	● LADO ESQUERDO	● RECAL
● CHASSI	● LADO DIREITO	● ROUBO E FURTO
● KM	● TETO	● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
● VIDROS	● ASSOALHO	● ACIDENTES
● CINTOS	● PINTURA ESTRUTURAL	● OUTROS
	● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:


IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: [REDACTED]
NÂ° MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: LAND ROVER
MODELO: LR DEF110D HSE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: AZUL
Combustível: HIBRIDO PLUG-IN
Ano Fab: Janeiro Fabricacao
Ano Modelo: 2023

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE DA PLACA



ETIQUETA DO CHASSI



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: [REDACTED] Tipo Veiculo: 3
NÂ° MOTOR: [REDACTED] COR: AZUL
PLACA: [REDACTED] Combustivel: HIBRIDO PLUG-IN
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: JaneiroFabricacao
MODELO: LR DEF110D HSE 7L Ano Modelo: 2023

ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: [REDACTED] Tipo Veiculo: 3
NÂ° MOTOR: [REDACTED] COR: AZUL
PLACA: [REDACTED] Combustivel: HIBRIDO PLUG-IN
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: JaneiroFabricacao
MODELO: LR DEF110D HSE 7L Ano Modelo: 2023

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veiculo: 3
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: AZUL
PLACA: [REDACTED] Combustivel: HIBRIDO PLUG-IN
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: JaneiroFabricacao
MODELO: LR DEF110D HSE 7L Ano Modelo: 2023

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 3
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: AZUL
PLACA: [REDACTED] Combustível: HIBRIDO PLUG-IN
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: 2022
MODELO: LR DEF110D HSE 7L Ano Modelo: 2023

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1008 Avaliação de pintura não contrata pelo cliente no ato da vistoria

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

✓ 05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

! 02-COM RESTRIÇÕES -AR-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

! 02-COM DEBITOS -AR-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

ALIENAÇÃO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-


IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by 



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 3
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: AZUL
PLACA: [REDACTED] Combustível: HÍBRIDO PLUG-IN
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: 2022
MODELO: LR DEF110D HSE 7L Ano Modelo: 2023

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente