



Dados do Cliente/Interessado

Nome:

Telefone:

CNPJ/CNPJ:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca:

I

Ano Fab. / Modelo:

2011 / 2011

Placa:

Combustível:

GASOLINA

Modelo:

MINI COOPER

Cor:

VERMELHA

Município:

MOGI-MIRIM-SP

KM:

150.935

COMPARATIVO DOS ACRECADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio			OBSTRUÍDO



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

⚠ 307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA

⚠ 422 - DANIFICADA

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

DOMICIO PACHECO VISTÓRIAS LTDA

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone: (19) 9878-22290

Endereço: Rua Domicio Pacheco e Silva, 318
Jardim Novo Campos Elíseos - Campinas/SP

Vistoriador

- 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**
✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**
⚠ 652 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL
- 6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA DIREITA**
✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA**
✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA**
✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**
✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**
✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**
⚠ 802 - APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA
- 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**
✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS
- 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES**
✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

DOMICIO PACHECO VISTORIAS LTDA

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone: (19) 9878-22290

Endereço: Rua Domicio Pacheco e Silva, 318
Jardim Novo Campos Eliseos - Campinas/SP

Vistoriador

DIANTEIRA DIREITA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ARCO DA PORTA DIREITO




ARCO DA PORTA ESQUERDA



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



DOMICIO PACHECO VISTORIAS LTDA

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone: (19) 9878-22290

Endereço: Rua Domicio Pacheco e Silva, 318
Jardim Novo Campos Eliseos - Campinas/SP

Vistoriador

ETA (MOTOR E COLUNA)



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CHASSI



MOTOR



QR CODE / LACRE



CRLV



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



DOMICIO PACHECO VISTORIAS LTDA

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone: (19) 9878-22290


Endereço: Rua Domicio Pacheco e Silva, 318
Jardim Novo Campos Elíseos - Campinas/SP

Vistoriador

EXTRA



EXTRA



EXTRA



DOMICIO PACHECO VISTORIAS LTDA

CNPJ: 31.781.455/0001-15

Telefone: (19) 9878-22290

Endereço: Rua Domicio Pacheco e Silva, 318
Jardim Novo Campos Eliseos - Campinas/SP

Vistoriador