



DF CAUTELAR

DF CAUTELAR QUALITY

APROVADO



Placa: **[REDACTED]** Cor: **Branca**

Ano de fabricação: **2022** Data da vistoria: **05/03/2026**

UF: **DF** Capacidade: **2022** Fabricante: **BMW**

Modelo: **I3** Combustível: **Elétrico / Fonte Externa** Km: **46478** Renavam: **[REDACTED]** Câmbio: **[REDACTED]** Motor: **[REDACTED]**

Chassi: **[REDACTED]** Vistoriador: **[REDACTED]** Unidade: **[REDACTED]**

Conclusão gráfica



Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Paineis corta-fogo	● ORIGINAL
3 - Longarina dianteira direita	● ORIGINAL
5 - Longarina traseira direita	● ORIGINAL
7 - Coluna Dianteira Direita	● ORIGINAL
9 - Coluna central direita	● ORIGINAL
11 - Paineis frontal inferior	● ORIGINAL
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● ORIGINAL
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ORIGINAL
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - ORIGINAL
19 - Coluna Traseira Esquerda	● ORIGINAL
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - ORIGINAL
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - ORIGINAL
25 - Assoalho Direito	● 408 - ORIGINAL

Peça


Análise

2 - Coluna central esquerda	● ORIGINAL
4 - Longarina dianteira esquerda	● ORIGINAL
6 - Longarina traseira esquerda	● ORIGINAL
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● ORIGINAL
10 - Caixa de Ar Direito	● ORIGINAL
12 - Paineis traseiro	● ORIGINAL
14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● ORIGINAL
16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - ORIGINAL
18 - Coluna Traseira Direita	● ORIGINAL
20 - Caixa de estepe	● 425 - ORIGINAL
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - ORIGINAL
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - ORIGINAL
26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - ORIGINAL



Condição e Numeração do Chassi

● Chassi- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES



Condição e Numeração do Motor

● Motor- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES





CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

- ✓ - OBSTRUÍDA

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

- ✓ - NÃO OBRIGATÓRIA

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

- ✓ - Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

- ✓ - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

- ✓ - SERVIÇO NÃO CONTRADO

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES

CONCLUSÃO

Conclusão Final

- ✓ - APROVADO

Observações


SERVIÇO DE PESQUISA NÃO CONTRATADO.



Fotos



Placa



Q1




CRLV



NÚMERO DO CÂMBIO



PAINEL DIANTEIRO TRONTAL






Fotos




TORRE DO AMORTECEDOR L.E



ETA




LONGARINA DIANTEIRA L.E



LONGARINA DIANTEIRA L.D



PAINEL INTERNO



Hodômetro






Fotos



BONCO TRASEIRO





CAIXA DE AR L.E



PAINEL TRASEIRO




ASSOALHO TRASEIRO



LONGARINA TRA



Fotos





Fotos



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.D SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.D SEM BORRACHA



PNEU DIAN/ L.E




PNEU TRAS/ L.E





Fotos





CERTIFICADO

DF CAUTELAR QUALITY

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de DF CAUTELAR QUALITY , emitido pela DF VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 05/03/2026

Marca/modelo: BMW/

Razão S

Endereç



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.