

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Data: 30/01/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRABUS	09635952000822
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
MITSUBISHI MMC OUTLANDER COMFORT	GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:		Fabricação/Modelo:
123147			2017 / 2018

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
Chassi Veículo:	Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações


O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2026

Dianteira



Traseira



Placa




Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 30/01/2026

Página: 4 de 4


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2026