



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 05/03/2026 15:09:46

Número da Vistoria = [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: TURBI

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP/RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025		BRANCA			34036
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°





ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 05/03/2026 15:09:46

Número da Vistoria



APROVADO


CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO




GRAVACAO PARA BRISA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





VIDRO TRASEIRO




VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA





COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUMNA




ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI




CHASSI





HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




MOTOR



Vistoriador



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE