



DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO

CNPJ: 23.192.932/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720
TELEFONE: (11) 23666-661
DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria =



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
PARTICULAR	000.000.000-01	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			3	GASOLINA	AUDI	I/AUDI Q3 2.0 TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	CINZA			000
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
10 - CONDIÇÃO DA PLACA, LACRE E TARJETA	✓ OK	
20 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:	✓ OK	
30 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	✓ OK	
40 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
92 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
95 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
96 - REGISTRO/HISTÓRICO LEILÃO/SINISTRADO-ROUBO/FURTO	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

folha da lateral traseira direita reparada, portas direita dianteira e traseira reparadas.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a ANDERSON & REINALDO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO

CNPJ: 23.192.932/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720
TELEFONE: (11) 23666-661
DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria




APROVADO


CHASSI



MOTOR




PLACA TRASEIRA



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO MOTOR





DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO

CNPJ: 23.192.932/0001-89

ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720

TELEFONE: (11) 23666-661


DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO OK





DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO


CNPJ: 23.192.932/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720
TELEFONE: (11) 23666-661
DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria




APROVADO

CAPÔ OK



PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO OK




FOLHA DA COLUNA ESQUERDA SUPERIOR OK




TETO OK



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA OK



PORTA TRASEIRA ESQUERDA OK





DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO

CNPJ: 23.192.932/0001-89

ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720

TELEFONE: (11) 23666-661


DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria =



APROVADO

FOLHA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA OK



SOLEIRA ESQUERDA OK



TAMPA TRASEIRA OK



FOLHA DA LATERAL TRASEIRA DIREITA REPARADA



PORTA TRASEIRA DIREITA REPARADA



PORTA DIANTEIRA DIREITA REPARADA





DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO

CNPJ: 23.192.932/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720
TELEFONE: (11) 23666-661
DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria =



APROVADO

FOLHA DA COLUNA DIREITA SUPERIOR OK



SOLEIRA DIREITA OK




Vistoriador



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente




DIAGNOSTICAR ANHAIA MELLO
CNPJ: 23.192.932/0001-89
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 720
TELEFONE: (11) 23666-661
DATA VISTORIA: 16/03/2026 12:03:11

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente