

		Número da Vistoria 
		 EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	
----------	---

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO


DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	PORSCHE	I/PORSCHE MACAN GTS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2021		CINZA			59766
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro
						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a  não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA




TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA






LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA





PAINEL TRASEIRO

PAINEL TRASEIRO INTEIRO



ETIQUETA VIS MOTOR

MOTOR







CHASSI




ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CARROCERIA



ETIQUETA DO CINTO






LACRE DA PLACA

HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO

PARALAMA PPF



CAPÔ PPF


PARALAMA PPF





EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]