



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW POLO HL TSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	PRETA			35560
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





APROVADO


VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO




CARROCERIA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





APROVADO

LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




HODÔMETRO KM






ETIQUETA DO CINTO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 89

COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 88






COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 78




CAIXA DE AR LADO DIREITO




ETIQUETA DO CHASSI




CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 105



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 99



COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 83



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO






PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA







LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

