

**DADOS GERAIS:**

DATA: 05/02/2026 11:59:22
CLIENTE: PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO
UNIDADE: VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VIII SAO JOSE DO RIO PRETO

STATUS: APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: JEEP
ANO FAB./MODELO: 2020/2021
PLACA:
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:
Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: JEEP/COMPASS LIMITED F H
COR: PRETA
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:
Nº DO MOTOR NA BIN:
Nº DO MOTOR NO CRLV:
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
KM: 78861

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELAS INFORMAÇÕES CONTIDAS E NÃO CONTIDAS NA PESQUISA, EM ANEXO, FORNECIDA PELA EMPRESA MEGA LAUDO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO CAUTELAR E PESQUISA, NÃO ESTÃO SUJEITAS A DECISÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO, E ISENTA A VISÃO TOTAL DA MESMA. NÃO SÃO ANALIZADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIRBAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A8 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VIII SAO JOSE DO RIO PRETO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VIII SAO JOSE DO RIO PRETO apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VIII SAO JOSE DO RIO PRETO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



PANORÂMICA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA




LACRE DA PLACA



PLACA TRASEIRA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LATERAL DIREITA



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOCTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI




MOTOR



HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


DOUTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA MASSA



Eu, PARTICULAR SAO JOSE DO RIO PRETO declaro ter recebido o seguinte da: A8 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 34.606.779/0001-05 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR FERNANDO COSTA, 171 - CEP:15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO



ORIGINALIDADE DA PINTURA

Diagram illustrating the locations for paint inspection on a vehicle. The labels are as follows:

- Pintura Original COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- Pintura Original LATERAL DIANTEIRA DIREITA
- PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO Pintura Original
- CAPÔ Pintura Original
- Pintura Original COLUNA CENTRAL DIREITA
- Pintura Original PORTA DIANTEIRA DIREITA
- Pintura Original TETO
- Pintura Original PORTA TRASEIRA DIREITA
- Pintura Original COLUNA TRASEIRA DIREITA
- LATERAL TRASEIRA DIREITA Pintura Original
- PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO Pintura Original
- PORTA MALAS Pintura Original
- Pintura Original PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- Repintura e/ou Massa Plástica
- Pintura Original PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- COLUNA TRASEIRA ESQUERDA Pintura Original
- COLUNA CENTRAL ESQUERDA Pintura Original
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA Pintura Original
- LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA Pintura Original
- PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO Pintura Original

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


Vistoriador

Auxiliar Conferente



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente