



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2012	2013		BEGE			75532
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEÍCULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Visto [REDACTED]



APROVADO

FRENTE DIREITA




TRASEIRA DIREITA



PLACA_LACRE




GRAVACAO_VIDROS




HODOMETRO_KM




ETIQUETA_CINTO





Número da Vistoria



APROVADO


ETIQUETA_CHASSI

N_CHASSI






ETIQUETA_MOTOR

N_MOTOR



PANORAMICA

DOCUMENTO_VEICULO





Número da Vistoria -



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

