

**DADOS GERAIS:**

DATA:	30/04/2026 14:46:13	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	PORSCHE	MODELO/VERSÃO:	I/PORSCHE MACAN
ANO FAB./MODELO:	2016/2017	COR:	AZUL
PLACA:		CIDADE:	BARUERI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	74084

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.


OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA




DIANTEIRA



LACRE




CINTO DE SEGURANÇA




HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA




MOTOR



CHASSI



VIDRO






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


VIDRO




VIDRO




VIDRO



VIDRO



VIDRO



DIANTEIRA




DIANTEIRA



TRASEIRA



TRASEIRA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

QRCODE



CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR




TORRE DO AMORTECEDOR





LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

LONGARINA TRASEIRA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



PORTA MALAS



CAIXA_ESTEPE



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA





ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE