

**DADOS GERAIS:**

DATA:	14/05/2026 15:08:23	STATUS:	CONFORME
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	LAND ROVER	MODELO/VERSÃO:	I/LR R.R SPT 3.0 TD HSE
ANO FAB/MODELO:	2019/2020	COR:	VERMELHA
PLACA:		CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	62737

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

216-Numeração obstruída sem acesso (item excluído de aparecer).

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEÍCULO BLINDADO, NUMERAÇÃO DO MOTOR OBSTRUIDA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



LACRE



HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA




ETIQUETA_VIS_MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


GRAVAÇÃO VIDRO




GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



DIANTEIRA



DIANTEIRA



TRASEIRA



TRASEIRA



PLACA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]


LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA




TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR





COMPARTIMENTO DO MOTOR



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA









FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA










COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:






ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE