



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	NÃO IDENTIFICADO	NI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2019		CINZA			50931
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

HODÔMETRO KM



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO

TRASEIRA 45° LADO DIREITO






Número da Vistoria



APROVADO

LACRE DA PLACA

ETIQUETA DO CINTO





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA






Número da Vistoria



APROVADO



CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO DIREITO






Número da Vistoria



APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI

CARROCERIA





COLUNA DIANTEIRA DIREITA


COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA

CHASSI





Número da Vistoria



APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





Número da Vistoria



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO

VIDRO TRASEIRO DIREITO





Número da Vistoria: [Redacted]



APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO






Número da Vistoria




APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE