



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 07/05/2026 12:57:57

Número da Vistoria: [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: BARONESA MULTIMARCAS SP LTDA

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			B	GASOLINA	AUDI	I/AUDI Q3 2.0 TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022	0	CINZA		0	55978
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de

criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO






LATERAL ESQUERDA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 93




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





HODÔMETRO KM



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 96



LACRE DA PLACA



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA 96



COLUNA CENTRAL DIREITA 101





COLUNA DIANTEIRA DIREITA 82



CHASSI




ETIQUETA DO CHASSI




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR





ASTRO VISTORIAS MOOCA

CNPJ: 25.079.188/0001-36

ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202

TELEFONE: (11) 96655-1548


DATA VISTORIA: 07/05/2026 12:57:57

Número da Vistoria



APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO



Vistoriador



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]


Vistoriador

Analista de Qualidade

[REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

