



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	PORSCHE	I/PORSCHE 911 TURBO S
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022		VERMELHA			11629
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:


A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




MOTOR




CHASSI




ETIQUETA DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA





ETIQUETA DO CINTO

LACRE DA PLACA



DOC. DO VEÍCULO

HODÔMETRO KM




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA






CAIXA DE AR LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




PAINEL DIANTEIRO




ASSOALHO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO







LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA

LONGARINA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA





PPF



PPF



PPF



PPF



PPF



PPF





PPF



PPF



PPF



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LATERAL ESQUERDA





LATERAL DIREITA

DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA ESQUERDA 90°





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

