



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Máxima Visão

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 09/06/2026 15:39

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: I

Modelo: PORSCHE 911 CARRER...

Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2020 / 2021

Quilometragem: 12488

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF Atual: SP

CRLV:

Nº do lacre: QRCODE

Tipo de lacre: QRCODE

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)


Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual):



Frente



Traseira




Placa Traseira



IDENTIFICAÇÃO VEICULAR




Número do chassi




ANO DE FABRICAÇÃO



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita



Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do chassi vidro

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:

- ⏸ CAPÔ: NÃO APLICÁVEL
- ⏸ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ⏸ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: OK ORIGINAL
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL


INTERIOR:

- ✓ CONDIÇÕES DO INTERIOR: OK


VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: OK
- ✓ VIDRO PARABRISAS: OK
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- ✓ VIDRO VIGIA TRASEIRO: OK


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: PPF film

41 Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

42 Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

46 Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)


55 Para-lama dianteiro direito Descrição: PPF film	57 Caixa de ar direita Descrição: Componente original	58 Porta dianteira direita Descrição: Componente original
59 Vidro porta dianteira direita Descrição: Componente original	62 Lateral traseira direita Descrição: Componente original	

TETO (EXTERNO)

34 Capô Descrição: PPF film	35 Vidro para-brisas dianteiro Descrição: Componente original	36 Teto externo Descrição: Componente original
37 Tampa traseira porta-malas Descrição: Componente original	38 Vidro vigia traseiro Descrição: Componente original	

Observações Adicionais

VEICULO POSSUI PPF (PELICULA DE PROTEÇÃO) NO CAPO, E NOS DOIS PARA-LAMAS, CONFORME CONSTA NO CROQUI EM ANEXO AO LAUDO DA VISTORIA CAUTELAR. NÃO AFETADO ESTRUTURA.;





AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).