

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [REDACTED]

DATA/HORA : 25/04/2026 10:10

VALIDADE DO LAUDO:

24/06/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

MUNICÍPIO: LIMEIRA

UF: SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO: NISSAN VERSA ADVNC CVT

COR: VERMELHA

ANO FAB: 2023

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO MOD: 2024

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 5

POTÊNCIA: 113

CAP. CARGA: 0.0

CMT: 1.64

CILINDRADA: 1598

PBT: 1.64

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [REDACTED]

KM: 38064

Nº CHASSI: [REDACTED]

Nº LACRE: QRCODE

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:13:21 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5625257 Lon: -47.4124138 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

TRASEIRA



Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:12:33 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5625076 Lon: -47.4124087 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

HODÔMETRO



Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:13:08 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5625159 Lon: -47.4124138 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

LACRE




Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:12:39 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5624855 Lon: -47.4124074 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

CHASSI



Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:20:30 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5625278 Lon: -47.4124421 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

MOTOR



Local: Limeira / SP - Data/Hora: 25/04/2026 10:21:24 - Gevis
ECV No. 0 - IDEAL VISTORIA LIMEIRA LTDA
Lat: -22.5625022 Lon: -47.4124181 IP: 280414c3bb614b862f34dd9a62e3al

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: [REDACTED]

NOME DO VISTORIADOR: [REDACTED]

MUNICÍPIO : LIMEIRA

OBSERVAÇÕES


Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG [REDACTED]

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	[REDACTED]
DATA DE VISTORIA:	25/04/2026 11:41
UNIDADE:	[REDACTED]
PRESTADOR DE SERVIÇO:	[REDACTED]
CNPJ:	[REDACTED]
CLIENTE CONTRATANTE:	[REDACTED]

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	NISSAN
MODELO:	VERSA ADVNC CVT
COR:	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2024
PLACA:	[REDACTED]
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	38064
COMBUSTÍVEL:	FLEX

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:

NAO CADASTRADO

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

OBSTRUÍDO

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S • **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS • **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS • **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor




Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, ANDRETA, declaro ter recebido do prestador de serviço: CELANDRONI LIMEIRA VISTORIA LTDA ME inscrita no CNPJ: 22.682.935/0001-38 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Endereço: RUA SANTA JOSEFA - VILA SÃO JOÃO - TEL: (19) 11111-1111



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 25/04/2026 11:41:45, conforme horário oficial de Brasília, por CELANDRONI LIMEIRA VISTORIA LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo:
Conferido por:

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Data e Hora:

25/04/2026 10:10:05

ID da Consulta:

Código da Resposta:

Login ID:



Restrições

⚠ ATENÇÃO



Sinistro

✓ OK

Veículo ofertado
em Leilão

✓ OK



Recall

✓ OK

Histórico de
Roubo e Furto

✓ OK

Pontos de
Atenção

✓ OK



BIN BASE NACIONAL

PLACA

MARCA / MODELO
I/NISSAN VERSA
ADVNC CVTCOR
VERMELHACOMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

CHASSI

ANO DE FABRICAÇÃO
2023ANO MODELO
2024TIPO DE VEÍCULO
AUTOMOVEL

RENAVAM

MUNICÍPIO / UF
LIMEIRA/SPUF
NÃO INFORMADOPROCÊDENCIA
ESTRANGEIRA

NÚMERO DE MOTOR

ESPÉCIE
PASSAGEIROCILINDRADAS
1598POTÊNCIA
113CÂMBIO
NÃO INFORMADOCARROCERIA
NÃO INFORMADOCAP. PASSAGEIROS
5TIPO PROPRIETÁRIO
FISICASITUAÇÃO CHASSI
NÃO INFORMADOPESO BRUTO
164NÚMERO DE EIXOS
2EIXO TRASEIRO
NÃO INFORMADOSITUAÇÃO
CIRCULACAOTERCEIRO EIXO
NÃO INFORMADO

BASE ESTADUAL

PLACA

MARCA / MODELO
I/NISSAN VERSA
ADVNC CVTCOR
VERMELHACOMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

CHASSI

ANO FABRICAÇÃO
2023ANO MODELO
2024TIPO DE VEÍCULO
AUTOMOVEL

RENAVAM

MUNICÍPIO
LIMEIRAUF
SPPRECEDÊNCIA
ESTRANGEIRO

NÚMERO DE MOTOR

ESPÉCIE
PASSAGEIROCILINDRADAS
1598POTÊNCIA
113CÂMBIO
NÃO INFORMADOCARROCERIA
NÃO INFORMADOCAP. PASSAGEIROS
5SITUAÇÃO DO CHASSI
NORMALPESO BRUTO
164CAP. CARGA
0NÚMERO DE EIXOS
2SITUAÇÃO
EM_CIRCULACAO



COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

Componente	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	Comparativo
CHASSI	[REDACTED]	[REDACTED]	✓ Ok
MOTOR			✓ Ok
COR	VERMELHA	VERMELHA	✓ Ok
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓ Ok



DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI

[REDACTED]

ORIGEM

IMPORTADO

PAÍS

MEXICO

REGIÃO

COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD

CARROCERIA

NÃO INFORMADO

MARCA

Nissan

MODELO

NISSAN VERSA ADVNC CVT

MOTOR

1.6

ANO MODELO

2024

COMBUSTÍVEL

F



PROPRIETÁRIO

ATUAL

[REDACTED]



PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

DATA DO EMPLACAMENTO

NÃO INFORMADO

PLACA

[REDACTED]

UF

SP



DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

GRUPO DE ALERTAS

 LEILÃO NADA CONSTA VENDA DIRETA NADA CONSTA INDICA ROUBO E FURTO ATIVO NADA CONSTA SINISTRO NADA CONSTA

GRUPO ALERTA DETALHADO

 COMUNICAÇÃO DE VENDA NADA CONSTA GRAVAME - DETALHADO (SNG) CONSTA GRAVAME RENAJUD NADA CONSTA RESTRIÇÃO ESTADUAL NADA CONSTA RESTRIÇÃO NACIONAL CONSTA RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO - OUTRAS CONSTA RESTRIÇÃO RECALL NADA CONSTA HISTÓRICO ROUBO FURTO NADA CONSTA GRAVAME - DETALHADO (SNG)PLACA
NÃO INFORMADODATA DO CONTRATO
31/01/2024



GRAVAME - DETALHADO (SNG) (CONTINUAÇÃO)

CHASSI

GRAVAME UF

NOME DO AGENTE

NOME DO FINANCIADO

CÓDIGO DO AGENTE

STATUS DO VEÍCULO

Veículo com Alienação Fiduciária com documento já emitido 11

RESTRIÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO

Alienação Fiduciária

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1

ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4

SEM RESTRICAO

RENAINF DETALHADO

**VEÍCULO SEM MULTAS NO RENAINF**

Nenhuma infração registrada no Registro Nacional de Infrações de Trânsito



AVISO: Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos autuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.



TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ **22.682.935/0001-38**, destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da SV CONSULTA circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ **22.682.935/0001-38** o ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ **22.682.935/0001-38** manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.