

**DADOS GERAIS:**

DATA: 01/06/2026 12:26:21
CLIENTE: RZERO
UNIDADE: VISÃO TOTAL ITAQUERA

STATUS: APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: PORSCHE
ANO FAB/MODELO: 2016/2017

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: BOXSTER

COR:

CIDADE:

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL:

KM:

CINZA

SAO PAULO

GASOLINA

46199

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Painel dianteiro inferior avariado.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A. D. VISTORIA VEICULAR EIRELI não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL ITAQUERA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL ITAQUERA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL ITAQUERA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, RZERO declaro ter recebido o seguinte da: A. D. VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 31.018.532/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ITAQUERA, 1542 - CEP:03.526-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




HODÔMETRO KM



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, RZERO declaro ter recebido o seguinte da: A. D. VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 31.018.532/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ITAQUERA, 1542 - CEP:03.526-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, RZERO declaro ter recebido o seguinte da: A. D. VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 31.018.532/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ITAQUERA, 1542 - CEP:03.526-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TAMPA PORTA MALAS



LATERAL TRASEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



MOTOR



AVARIA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, RZERO declaro ter recebido o seguinte da: A. D. VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 31.018.532/0001-80 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ITAQUERA, 1542 - CEP:03.526-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



ETIQUETA DO MOTOR





ORIGINALIDADE DA PINTURA

