



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL	LAND ROVER	I/LR DISC D300 HSE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022		PRETA			42355
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°





TRASEIRA DIREITA 90°





CAIXA DE AR LADO DIREITO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA







COLUNA CENTRAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



MOTOR






GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO




CARROCERIA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM






Número da Vistoria [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

