

**DADOS GERAIS:**

DATA:	28/01/2025 11:48:30	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA CCROSS XRX 20
ANO FAB/MODELO:	2024/2025	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	1151

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

TRASEIRA



DIANTEIRA



LACRE




HODÔMETRO




CHASSI




ETIQUETA_VIS_MOTOR



ETIQUETA_VIS_COLUNA



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR







APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

TORRE DO AMORTECEDOR




TORRE DO AMORTECEDOR




LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



PORTA MALAS





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PAINEL



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO





GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


GRAVAÇÃO VIDRO



GRAVAÇÃO VIDRO




TRASEIRA




TRASEIRA



DIANTEIRA



DIANTEIRA



CAIXA_AR_ESQUERDA




CAIXA_AR_DIREITA






ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE