




IMIRIM - SP



CONFORME

03/06/2026 13:20:28

DADOS DO VEÍCULO




N° VISTORIA:
N° CHASSI:
N° MOTOR:
PLACA:
MARCA: PORSCHE
MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERA SC

KILOMETRAGEM:
COR: AMARELA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2019
ANO MODELO: 2020
SITUAÇÃO CHASSI: 0

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 19 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
● CRLV	● PARTE DIANTEIRA	● RESTRIÇÕES
● PLACA	● PARTE TRASEIRA	● HISTÓRICO DE LEILÃO
● MOTOR	● LADO ESQUERDO	● RECAL
● CHASSI	● LADO DIREITO	● ROUBO E FURTO
● KM	● TETO	● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
● VIDROS	● ASSOALHO	● ACIDENTES
● CINTOS	● PINTURA ESTRUTURAL	● OUTROS
	● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:


IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 1
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: AMARELA
PLACA: [REDACTED] Combustível: GASOLINA
MARCA: PORSCHE Ano Fab: Jan/Fabricação
MODELO: IPORSCHE 911 Ano Modelo: 2020
CARRERA SC


TRASEIRA



MOTOR



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: PORSCHE
MODELO: IPORSCHE 911
CARRERA SC
Tipo Veículo: 1
COR: AMARELA
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: [REDACTED]
Ano Modelo: 2020

ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: PORSCHE
MODELO: IPORSCHE 911
CARRERA SC
Tipo Veículo: 1
COR: AMARELA
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: [REDACTED]
Ano Modelo: 2020

DIANTEIRA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP


Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: PORSCHE
MODELO: II PORSCHE 911
CARRERA SC
Tipo Veículo: 1
COR: AMARELA
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: [REDACTED]
Ano Modelo: 2020

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP


Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 1
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: AMARELA
PLACA: [REDACTED] Combustível: GASOLINA
MARCA: PORSCHE Ano Fab: 2019
MODELO: I/PORSCHE 911 Ano Modelo: 2020
CARRERA SC

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.



Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.



Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

PARTE TRASEIRA

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO ESQUERDO

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

LADO DIREITO

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

TETO

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

ASSOALHO

05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

02-COM DEBITOS -AR-

ACIDENTES

01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

MULTAS, IPVA E OUTROS

HÁ OCORRENCIAS -AR-

IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by

MEGA LAUDO



IMIRIM - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: PORSCHE
MODELO: I/PORSCHE 911
CARRERA SC
Tipo Veículo: 1
COR: AMARELA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: 2019
Ano Modelo: 2020

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente

IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO