



VISTORIA CAUTELAR + PINTURA



VISTORIA CAUTELAR + PINTURA



Placa:



Cor:
Preta

Ano de fabricação:
2017

Data da vistoria:
01/06/2026

UF:
SP

Capacidade:

Ano do modelo:
2018

Fabricante:
BMW

Modelo:
220i

Combustível:
Alcool / Gasolina


Km:
70277

Renavam:



Câmbio:

Motor:



Chassi:



Unidade:

SAO CAETANO DO SUL

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:



Conclusão gráfica



Pintura (21 itens verificados)

- ☐ Capô
- ☒ Lateral Traseira Direita
- ☒ Porta Traseira Direita
- ☒ Teto
- ☒ Porta Dianteira Direita
- ☒ Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- ☒ Caixa De Ar Esq.




Estrutura (36 itens verificados)

- ☒ Pannel Corta Fogo
- ☒ Coluna Central Esquerda
- ☒ Longarina Dianteira Direita
- ☒ Longarina Dianteira Esquerda
- ☒ Longarina Traseira Direita
- ☒ Longarina Traseira Esquerda
- ☒ Coluna Dianteira Direita




Frente



Traseira

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado


Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Para-Choque Traseiro		●	18 - Para-Choque Dianteiro		●
19 - Tampa Do Porta Malas		●	20 - Coluna Central Direita		●
21 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	● OK	2 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK	4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK	6 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Coluna central direita	● OK	10 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel frontal superior	● OK	12 - Painel traseiro	● OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● OK	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● OK
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● OK	18 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK	20 - Assoalho do porta-malas	● OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● OK	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● OK	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● OK
25 - para-choque traseiro	● OK	26 - para-choque dianteiro	● OK
27 - Lateral Traseira Direita	● OK	28 - Lateral Traseira Esquerda	● OK
29 - Assoalho Direito	● OK	30 - Assoalho Esquerdo	● OK
31 - Paralamas Dianteiro Esquerdo	● OK	32 - Paralamas Dianteiro Direito	● OK
33 - Lateral Traseira Esquerda	● OK	34 - Lateral Traseira Direita	● OK
35 - Caixa de estepe	● OK	36 - Folha do teto	● OK

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Não obrigatório

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Gravação obstruída/sem

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

Placa dentro dos padrões

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO


Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. **IMPORTANTE:** Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

Observações

- A Potência Vistorias Automotivas, não se responsabiliza por quaisquer modificações após a realização desta vistoria. A validade deste documento é apenas no exato momento da vistoria.
- Os itens analisados nesta vistoria observam apenas regiões visíveis, que podem ser analisadas sem a desmontagem de peças.
- Ressaltamos que: as companhias de seguros possuem seus próprios critérios de avaliação de risco para aceitação ou não da cobertura securitária. Por tanto informamos que o resultado desta vistoria independe da aceitação ou não da seguradora.
- Disponibilizamos na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa. No entanto, não nos responsabilizamos por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de base de terceiros.
- Não avaliamos a existência ou o funcionamento de bolsas de airbag dos veículos, nem verificamos a procedência da informação no hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.
- Os itens analisados nesta vistoria são apenas os indicados neste documento, de acordo com o serviço contratado, não abrangendo nenhum item que não esteja presente nesta vistoria.

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA


Fotos



Placa




Hodômetro



CRLV



GRAVAÇÃO DO VIDRO




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CAIXA DE AR ESQUERDA

Fotos



LACRE



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRAS/ESQUERDA




LONGARINA TRAS/DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA

Fotos




ETIQUETA ETA COLUNA




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



TORRE AMORT. DIANT/DIREITA




TORRE AMORT. DIANT/ESQUERDA

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA


Fotos



LONGARINA DIANT/DIREITA



LONGARINA DIANT/ESQUERDA



PAINEL DIANTEIRO



P - FRENTE




P - LADO DIREITO



P - LADO ESQUERDO

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Fotos



P1 - CAPÔ



P6 - PARALAMA DIAN ESQ



P11 - LATERAL TRAS ESQ



P - TRASEIRA



P - TRASEIRA LADO ESQ



P - TRASEIRA LADO DIR

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Fotos



P17 - PARACHOQUE TRAS



P18 - PARACHOQUE DIAN



P - FOLHA TRAS DIR



P12 - PARALAMA DIAN DIR



P4 - TETO




P9 - PORTA DIAN ESQ

Fotos



P10 - PORTA TRAS ESQ



P21 - COLUNA CENTRAL ESQ



P - TRILHO CX DIAN ESQ



P - TRILHO CX TRAS ESQ



P19 - TAMPA DO PORTA MALAS



P - PLACA

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA


Fotos



P3 - PORTA TRAS DI



P5 - PORTA DIAN DIR



P20 - COLUNA CENTRAL DIR



P - TRILHO CX DIAN DIR



P - TRILHO CX TRAS DIR

VISTORIADOR

DIGITADOR



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR + PINTURA

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de VISTORIA CAUTELAR + PINTURA, emitido pela POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/06/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: BMW/220I | Placa: [REDACTED]

Razão Social: POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA

Endereço: AV GOIAS, 2538 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL, SP



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.