



PERITO
AUTOMOTIVO



APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DA VISTORIA



Cliente

Data da Vistoria

14/11/2025 às 16:46

CONSULTA VEICULAR - AUTO CRIVO

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | ☒ ARRENDAMENTO MERCANTIL | ☒ RESERVA DE DOMÍNIO |
| ☒ RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA | ☒ RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA | ☒ RESTRIÇÃO JUDICIAL |
| ☒ RENAJUD | ☒ ALERTA DE ROUBO/FURTO | ☒ BLOQUEIO ESTELIONATO |
| ☒ COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA | ☒ GRAVAME ATIVO | ☒ HISTÓRICO ROUBO/FURTO |
| ☒ PASSAGEM POR LEILÃO | ☒ REMARKETING AUTOMOTIVO | ☒ CSV EMITIDO |

REALIZAÇÃO DA VISTORIA

Data de Realização

14/11/2025

ATUAL PROPRIETÁRIO

VEÍCULO BASE

Motor no veículo		Tipo de Veículo	Marca
		UTILITARIO	BMW
Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	
X1 S20I M SPORT	2023	2023	
Espécie	Combustível	Cor	
MISTO	GASOLINA	BRANCA	
Capacidade de Carga	Capacidade de Passageiros	Potência do Motor	
Capacidade máxima por	Peso bruto total)		

VEÍCULO

Quilometragem

28072



APROVADO

	MARCA BMW	MODELO X1 S20I M SPORT	Ano Fabricação 2023
Ano Modelo 2023	Capacidade de Passageiros 5		


ITENS DE AVALIAÇÃO

INSPEÇÃO DO EXTERIOR

ITENS DE AVALIAÇÃO



✓ Estado geral da pintura	✓ Amassados	✓ Riscos / Arranhões
✓ Frisos	! Parachoque dianteiro	! Parachoque traseiro
✓ Borrachões	✓ Farol Direito	✓ Farol Esquerdo
✓ Lanterna direita	✓ Lanterna esquerda	✓ Grade
✓ Limpadores dianteiros	✓ Limpador traseiro	✓ Retrovisor direito
✓ Retrovisor esquerdo	✓ Maçanetas das portas	✓ Maçaneta porta-malas
✓ Guarnições dos vidros	✓ Vidros	✓ Parabrisa
✓ Caixa de ar	✓ Caixa de rodas	

FOTOS - INSPEÇÃO DO EXTERIOR





APROVADO



PEQUENA AVARIA



INSPEÇÃO DO INTERIOR

ITENS DE AVALIAÇÃO

- ✓ Estado geral do interior
- ✓ Banco traseiro
- ✓ Forro de porta TE
- ✓ Forro de teto
- ✓ Botões do painel
- ✓ Alavanca de marcha
- ✓ Cinto de seg motorista
- ✓ Tampa porta-luvas
- ✓ Porta revista
- ✓ Tampa do porta malas
- ✓ Ac. do capô

- ✓ Banco motorista
- ✓ Forro de porta DE
- ✓ Forro de porta TD
- ✓ Volante
- ✓ Difusores de ar
- ✓ Console
- ✓ Cinto de seg passageiro
- ✓ Interior porta-luvas
- ✓ Retrovisor interno
- ✓ Ac do porta malas
- ✓ Odores

- ✓ Banco passageiro
- ✓ Forro de porta DD
- ✓ Jogo de tapetes
- ✓ Mostradores do painel
- ✓ Sistema de som
- ✓ Acionamento dos bancos
- ✓ Cintos traseiros
- ✓ Porta objetos das portas
- ✓ Encostos de cabeça
- ✓ Ac. do tanque

FOTOS - INSPEÇÃO DO INTERIOR








PERITO
AUTOMOTIVO



APROVADO



PEQUENA AVARIA



INSPEÇÃO DE RODAS E PNEUS

- ! Roda DD
- ✓ Roda TE
- ✓ Pneu DE
- ✓ Estepe

- ✓ Roda DE
- ✓ Roda estepe
- ✓ Pneu TD

- ! Roda TD
- ✓ Pneu DD
- ✓ Pneu TE

ITENS DE AVALIAÇÃO

FOTOS - INSPEÇÃO DE RODAS E PNEUS



PERITO
AUTOMOTIVO



APROVADO



INSPEÇÃO DE MANUAIS


- ✓ Manual
- ✓ Chave de rodas

- ✓ Livrete de revisões
- ✓ Macaco

ITENS DE AVALIAÇÃO

- ✓ Chave reserva
- ✓ Triângulo de seg

FOTOS - INSPEÇÃO DE MANUAIS







INSPEÇÃO DE ELÉTRICA E MECÂNICA

ITENS DE AVALIAÇÃO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ✓ Farol DD | ✓ Farol DE | ✓ Lanterna TD |
| ✓ Lanterna TE | ✓ Luz de ré | ✓ Seta DD |
| ✓ Seta DE | ✓ Seta TD | ✓ Seta TE |
| ✓ Luz de placa | ✓ Luz interna | ✓ Iluminação do painel |
| ✓ Ilum. dos mostradores | ✓ Iluminação do som | ✓ Vidro elétrico DE |
| ✓ Vidro elétrico DD | ✓ Vidro elétrico TE | ✓ Vidro elétrico TD |
| ✓ Retrovisor elétrico DE | ✓ Retrovisor elétrico DD | ✓ Trava das portas |
| ✓ Limp. de parabrisa D | ✓ Limp. de parabrisa T | ✓ Esguicho parabrisa |
| ✓ Esguicho VT | ✓ Kit multimídia | ✓ Alarme |
| ✓ Ar condicionado | | |

FOTOS - INSPEÇÃO DE ELÉTRICA E MECÂNICA






PERITO
AUTOMOTIVO



APROVADO



MECÂNICA/TEST-DRIVE




- ✓ Central eletrônica
- ✓ Funcionamento geral
- ✓ Câmbio
- ✓ Rolamentos

- ✓ Vazamentos
- ✓ Direção
- ! Barulhos internos
- ✓ Alinhamento

ITENS DE AVALIAÇÃO

- ✓ Pastilha de freio
- ✓ Freios
- ✓ Barulhos suspensão

FOTOS - MECÂNICA/TEST-DRIVE









PERITO
AUTOMOTIVO





APROVADO





ANÁLISE DE PINTURA



1 CAPÔ
PINTURA ORIGINAL

3 COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
PINTURA ORIGINAL

5 PORTA TRASEIRA ESQUERDA
PINTURA ORIGINAL

7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDO
PINTURA ORIGINAL

9 LATERAL TRASEIRA DIREITO
PINTURA ORIGINAL

11 PORTA TRASEIRA DIREITA
PINTURA ORIGINAL

13 COLUNA DIANTEIRA DIREITA
PINTURA ORIGINAL

15 TETO
PINTURA ORIGINAL

2 PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
PINTURA ORIGINAL

4 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
PINTURA ORIGINAL

6 COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
PINTURA ORIGINAL

8 PORTA MALAS
PINTURA ORIGINAL


10 COLUNA TRASEIRA DIREITA
PINTURA ORIGINAL

12 PORTA DIANTEIRA DIREITA
PINTURA ORIGINAL

14 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
PINTURA ORIGINAL



ANÁLISE DE ESTRUTURA



1 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL

3 PAINEL DIANTEIRO INFERIOR
ORIGINAL

5 COLUNA "A" ESQUERDA
ORIGINAL

7 COLUNA "B" ESQUERDA
ORIGINAL

9 LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL

11 LONGARINA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL

13 COLUNA "B" DIREITA
ORIGINAL

15 SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA
ORIGINAL

2 PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR
ORIGINAL

4 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL

6 SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA
ORIGINAL

8 COLUNA "C" ESQUERDA
ORIGINAL

10 PAINEL TRASEIRO
ORIGINAL

12 COLUNA "C" DIREITA
ORIGINAL

14 COLUNA "A" DIREITA
ORIGINAL


OBSERVAÇÕES GERAIS

VEICULO COM INTERIOR BEM CONSERVADO, ESTRUTURA INTEGRA E PINTURA ORIGINAL.
TODA ELETRICA/ELETRÔNICA FUNCIONANDO NORMALMENTE. O CODIGO DE ERRO SE REFERE AO ACIONAMENTO DOS VIDROS
DAS PORTAS TRASEIRA, QUE POR SER BLINDADO NÃO FUNCIONA.
COM HISTÓRICO DE REVISÕES EM CONCESSIONÁRIA.
PEQUENOS DETALHES DO USO.
DOCUMENTAÇÃO DA BLINDAGEM NÃO ESTAVA NO VEICULO.
NO TEST DRIVE IDENTIFIQUEI RUÍDO NO RETROVISOR INTERNO

FOTOS



APROVADO



NUMERO DO MOTOR



45° - FRENTE/LADO DIR.



45° - FRENTE/LADO ESQ.



45° - TRASEIRA/LADO DIR.




45° - TRASEIRA/LADO ESQ.




ASSOALHO FRENTE



ASSOALHO LADO DIREITO



ASSOALHO LADO ESQUERDO




ASSOALHO TRASEIRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV - DOC DE TRÂNSITO




ESTEPE



ETIQUETA ETA - COLUNA



ETIQUETA ETA - COMPAR. MOTOR



GRAVAÇÃO DO CHASSI



APROVADO




ODÔMETRO



PAINEL AMPLA



PLACA TRASEIRA



VIS - PARABRISA



VIS - VIDRO DD



VIS - VIDRO TD



VIS - VIDRO TRASEIRO



VIS- VIDRO DE




VIS- VIDRO TE



VISTA MOTORISTA




VISTA TRASEIRA LD



VISTA TRASEIRA LE







AUTOPERICIADO

Placa: SAG3H75 Data: 14/11/2025 08:28:43 Consulta: CAUTELAR



NADA CONSTA	Alienação Fiduciária	NADA CONSTA	Arrendamento
NADA CONSTA	Reserva de Domínio	NADA CONSTA	Restrição Administrativa
NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Judicial
NADA CONSTA	Renajud	NADA CONSTA	Alerta de Roubo/Furto
NADA CONSTA	Bloqueio de Estelionato	NADA CONSTA	Chassi Remarcado
NADA CONSTA	Alterações no Veículo	CONSTA	Informações Adicionais
NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA	Histórico de Roubo/Furto
CONSTA	Certificado de Segurança Veicular	NADA CONSTA	Registro em Leilão
NADA CONSTA	Remarketing Automotivo	NADA CONSTA	Comercialização por Venda Direta
NADA CONSTA	Indício de Sinistro	NADA CONSTA	Recall
NADA CONSTA	Débitos - Base Estadual	NADA CONSTA	RENAINF
NADA CONSTA	Veículo de frota	NADA CONSTA	Gravame
NADA CONSTA	SENATRAN - Informações Adicionais	NADA CONSTA	Circulação outros Estados
NADA CONSTA	Veículo Baixado		

Veículo BMW X1 S201 M SPORT
PLACA RENAVAL
Chassi
Ano 2023 / 2023
Fab./Modelo
Tipo UTILITARIO

Registro do Veículo

Informações Cadastrais

Data Última Atualização	06/02/2024
Município/UF	MACEIO / AL
Placa	
UF 1º Emplacamento	AL
RENAVAM	
Situação	EM CIRCULACAO
Chassi	
Proprietário Atual	

Descrição do Veículo

Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2023
Combustível	GASOLINA
Cor	BRANCA
Marca	BMW
Modelo	X1 S201 M SPORT
Montagem	COMPLETA
Espécie	MISTO
Tipo Veículo	UTILITARIO
Categoria	PARTICULAR
Número Motor	

Ficha Técnica

Gravames

Gravame

NADA CONSTA

Indicio de Sinistro

Motivo

NADA CONSTA

RENAJUD - Detalhamento das Restrições

TRIBUNAL

ORGÃO

PROCESSO

RESTRIÇÃO

NADA CONSTA

CSV - Certificado de Segurança Veicular

Laudos Emitidos (a partir de 2016)

Passagem em Editais Públicos de Leilão

Leilão - Base 1

Data

Condição do Veículo

Leiloeiro

Comitente

Lote

Patio

Obs.

NADA CONSTA

Leilão - Base 2

Data

Condição do Veículo

Leiloeiro

Comitente

Lote

Patio

Obs.

NADA CONSTA

Leilão - Base 3

Data

Condição do Veículo

Leiloeiro

Comitente

Lote

Patio

Obs.

NADA CONSTA

Leilão - Base 4

Data

Condição do Veículo

Leiloeiro

Comitente

Lote

Patio

Obs.

NADA CONSTA

Informação importante sobre a Base de Leilão

A base de leilão é alimentada por inserção de registros provenientes de diversos leiloeiros. Se o veículo pesquisado for produto de SALVADO e não constar nessa base é porque o leiloeiro não a inseriu no Sistema. Ao contrário das demais informações veiculares, a base de leilão não é administrada por órgãos públicos e sim por empresas particulares, especializadas na captação e divulgação dessas informações, cabendo-lhes a total responsabilidade pela veracidade e atualização das informações contidas em suas bases de dados.

Ofertado em empresas de Remarketing Automotivo

Data	Condição do Veículo	Organizador	Vendedor	Item	Obs.
NADA CONSTA					

Comercialização por Venda Direta

Modalidade
NADA CONSTA

Decodificador de Chassi

Região Geografica	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	País	ALEMANHA
Chassi		Fabricante	BMW
Ano Modelo	2023	Combustível	GASOLINA
Marca	BMW	Modelo	BMW X1 S20I M SPORT
Motor	2.0	Código Fipe	

Histórico de Proprietários - Base Auto Crivo (CORTESIA)

CPF/CNPJ	Nome	Data	UF
NADA CONSTA			

Recall

Observação	Já Realizado?
NADA CONSTA	

Histórico Roubo/Furto

Data/Ano	Categoria	Orgão	Município	Num. Boletim	Nome do informante	Documento
NADA CONSTA						

Circulação em Estados

Ano	Estado
2025	AL
2023	AL

Informações importantes

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do [REDACTED] o qual responsabiliza-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizar estas informações em desacordo com a legislação em vigor.

A responsabilidade da Auto Crivo limita-se a transmitir somente as informações sobre veículos automotores, registradas em bases de dados públicas/privadas e detentoras das informações. As informações exibidas acima são as que encontravam-se disponíveis, na data e hora da consulta às bases de dados públicas/privadas.

Em caso de dúvida ou divergência, cabe ao [REDACTED] consultar diretamente o órgão competente [REDACTED]

[REDACTED] declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização deste veículo.

O levantamento das informações veiculares, via consulta eletrônica, jamais poderá substituir a consulta ao órgão oficial, considerando que poderão haver informações não divulgadas comercialmente, ou mesmo alteradas e ainda não divulgadas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Certificado de Segurança Veicular



APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO
01/02/2024DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE
I/BMW X1 S20I M SPORT	UTILITARIO	MISTO

COR	ANO FAB.	ANO MOD.	CARGA (t)
BRANCA	2023	2023	

LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL
5	GASOLINA

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE
I/BMW X1 S20I M SPORT	UTILITARIO	MISTO

COR	ANO FAB.	ANO MOD.
BRANCA	2023	2023

LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL
	GASOLINA

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
12.87%	63.37%	4.84%	25.05%	2.99mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
11.23%	63.37%	0.33%	25.05%	2.99mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular



APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO
01/02/2024

DATA DE VALIDADE
N/A

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ET

CNPJ DA ET

OBSERVAÇÕES DO INSPECTOR

INCLUSÃO DE BLINDAGEM

SERVAÇOS SISTÊMICAS

LOPOS INSPECIONADOS

Inclusão de blindagem.

Autorização prévia: