



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA GM		I/CHEV TRACKER PREMIER
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2018	2019		BRANCA			92335
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria



APROVADO

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO







Número da Vistoria



APROVADO


PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LACRE DA PLACA



ETIQUETA DO CHASSI

PANORÂMICA






Número da Vistoria



APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM

CHASSI





Número da Vistoria



APROVADO

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




MOTOR




	<div></div>	Número da Vistoria <div></div> <div> APROVADO</div>
---	-------------	--

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	
<div></div>	





Número da Vistoria [REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

