




BARRA FUNDA - SP



DADOS DO VEÍCULO





Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: LAND ROVER
MODELO: I/LR VELAR P300 SE RDYN

KILOMETRAGEM: 121643
COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2018
ANO MODELO: 2019
SITUAÇÃO CHASSI: 0

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 22 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
● CRLV	● PARTE DIANTEIRA	● RESTRIÇÕES
● PLACA	● PARTE TRASEIRA	● HISTÓRICO DE LEILÃO
● MOTOR	● LADO ESQUERDO	● RECAL
● CHASSI	● LADO DIREITO	● ROUBO E FURTO
● KM	● TETO	● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
● VIDROS	● ASSOALHO	● ACIDENTES
● CINTOS	● PINTURA ESTRUTURAL	● OUTROS
	● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:


DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: ILR VELAR P300 SE
RDYN

Tipo Veiculo: 1
COR: PRATA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: Jan/Fabricacao
Ano Modelo: 2019


DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



VIDRO




DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by **MEGA LAUDO**



BARRA FUNDA - SP




DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

Placa do Veículo: 1
Cor: PRATA
Combustível: GASOLINA
MARCA: LAND ROVER
Ano Fab: Ano/Fabricacao
MODELO: ILR VELAR P300 SE
Ano Modelo: 2019
RDYN

HODÔMETRO



QRCODE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA_ESTEPE



ETIQUETA_VIS_MOTOR



ETIQUETA_VIS_COLUNA




DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Modelo: ILR VELAR P300 SE RDYN
Tipo Veiculo: 1
Cor: PRATA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: AnoFabricacao
Ano Modelo: 2019

COL_DIANTEIRA_DIREITA



COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA




DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Veículo: 1
Cor: PRATA
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: 2018
Ano Modelo: 2019
MARCA: LAND ROVER
MODELO: I/LR VELAR P300 SE
RDYN

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Blindado

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Blindado

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Blindado

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Blindado

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Blindado

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Blindado

800 HODOMETRO/TACOGRÁFO

800 HODOMETRO/TACOGRÁFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Consta HISTORICO de roubo/furto, conforme constatado em pesquisa anexa.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.

! Consta histórico de comercialização por seguradora/financeira, conforme consta em pesquisa anexa.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO ESQUERDO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO DIREITO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

TETO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

ASSOALHO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA ESTRUTURAL

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✓ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-


DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by **MEGA LAUDO**



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Tipo Veiculo: 1
COR: PRATA
Combustivel: GASOLINA
MARCA: LAND ROVER
Ano Fab: 2018
Ano Modelo: 2019
MODELO: I/LR VELAR P300 SE
RDYN

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

[Redacted Signature]

Assinatura cliente

DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO