

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				HIBRIDO	BMW	I/BMW X7 M60I
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024		AZUL			41982
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO





LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA







CAIXA DE ESTEPE




MOTOR




PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO







CHASSI




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






PANORÂMICA

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE