

Nome Fantasia: AUDITEC
CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04
Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP
Data da Realização da Vistoria: 13/02/2026 13:56
Telefone: (11) 3032-5209
Local da vistoria: Belo Horizonte / Minas Gerais

CONFORME

DADOS DO VEÍCULO



Placa
[REDACTED]

Fabricante
AUDI

Ano de fabricação
2023

Quilometragem
20569

UF veículo
SP

Modelo
I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO

Ano do modelo
2024

Renavam
[REDACTED]

Chassi
[REDACTED]

Cor
Branca

Combustível
GASOLINA/ELETRICO

Motor
OBSTRUÍDO



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS


NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO

PROPRIETÁRIO



Documento

VISTORIA

Vistoria
AUTOROLA - SIGN & DRIVE - VISTORIA VEICULAR

Hora
13:56

Analista



Data
13/02/2026

Cliente
SIGN & DRIVE

Local da vistoria
Belo Horizonte / Minas Gerais

ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna traseira esquerda


✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Observação

⚠ Estrutura ok. Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição.



Caixa de ar lado direito

Caixa de ar lado esquerdo



Painel traseiro

Caixa estepe

Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro

Compartimento do motor

Frente 45° lado direito




Frente 45° lado esquerdo

Traseira 45° lado direito

Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Traseira esquerda
- 08 Traseira direita
- 09 Porta traseira direita
- 10 Porta dianteira direita
- 11 Paralamas dianteiro direito
- 12 Para-choque dianteiro
- 13 Para-choque traseiro




● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicavel



Teto pintura

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor
✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito
✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro

IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

⚠ Não Aplicável

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original

Plaqueta carroceria

✓ Original

Plaqueta chassi traseira


✓ Original

Observação

⚠ Número do motor obstruído, é necessário suspender o veículo e ou desmontar peças para ter acesso. veículo sujo.



Número do motor




Número do chassi dianteira




Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO	Chassi [REDACTED]	Placa [REDACTED]
UF veículo SP	Fabricante AUDI	Combustível GASOLINA/ELETRICO
Ano de fabricação 2023	Ano do modelo 2024	Cor Branca
Motor OBSTRUÍDO	Quilometragem 20569	Reparos [REDACTED]



Frete 45° lado direito

Parecer técnico

CONFORME

ESTRUTURA OK.

VEÍCULO COM ALGUMAS AVARIAS E INDÍCIOS DE REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.

POSSUI CABO CARREGADOR.

Observação

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

FOTOS ADICIONAIS





RESUMO

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
AUDI / Q5 SB P-HIBRIDOEMPLACAMENTO:
SAO PAULO - SPFABRICAÇÃO / MODELO:
2023 / 2024COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

DATA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
3, 2026 4:06:26 PMSOLICITADO POR:
TEC

ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS REGISTROS ENCONTRADOS: 2



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DE MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	367
CILINDRADAS	1984	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	27/12/2023
DATA DE LICENCIAMENTO	29/04/2025	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF	SAO PAULO / SP	CPF/CNPJ Faturado:	03.472.246/0007-40
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	AUDI / Q5 SB P-HIBRIDO	COR	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO	2023	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	GAS/ELETR	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO SA
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	266.0	CAPACIDADE DE CARGA	47.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	266.0	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	2025	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 3.232,76	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 174,08	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	



INDÍCIO SINISTRO 2

NADA CONSTA

Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.