



VISTORIA CAUTELAR



VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
GLC43

Chassi:

Combustível:
Gasolina

Vistoriador:

Placa:

UF:
SP

Km:
82595

Cor:
Cinza

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2017

Ano do modelo:
2017

Câmbio:

Data da vistoria:
07/05/2026

Fabricante:
M.BENZ

Motor:

Unidade:
SAO CAETANO DO SUL

Dados do solicitante:
STEEL CAR IMPORTS LTDA - 48.111.797/0001-20

Dados do proprietário:
CLAUDINEI COELHO BARRETO - 311.189.838-58

Conclusão gráfica




Estrutura (36
itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Painel corta-fogo	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK
9 - Coluna central direita	● OK
11 - Painel frontal superior	● OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
15 - Torre de amortecedor diant, Esquerdo	● OK
17 - Torre do amortecedor tras, Esquerdo	● OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● OK
25 - para-choque traseiro	● OK
27 - Lateral Traseira Direita	● OK
29 - Assoalho Direito	● OK
31 - Paralamas Dianteiro Esquerdo	● OK
33 - Lateral Traseira Esquerda	● OK
35 - Caixa de estepe	● OK

Peça

Análise

2 - Coluna central esquerda	● OK
4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
6 - Longarina traseira esquerda	● OK
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
10 - Caixa de Ar Direito	● OK
12 - Painel traseiro	● OK
14 - Torre de amortecedor diant, Direito	● OK
16 - Torre de amortecedor tras, Direito	● OK
18 - Coluna Traseira Direita	● OK
20 - Assoalho do porta-malas	● OK
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● OK
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● OK
26 - para-choque dianteiro	● OK
28 - Lateral Traseira Esquerda	● OK
30 - Assoalho Esquerdo	● OK
32 - Paralamas Dianteiro Direito	● OK
34 - Lateral Traseira Direita	● OK
36 - Folha do teto	● OK

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

Nº do chassi (Veículo)

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)

Nº do motor (Veículo)

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Não obrigatório

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

APROVADO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Gravação obstruída/sem

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

Placa dentro dos padrões

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. **IMPORTANTE:** Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.


Observações

- A Potência Vistorias Automotivas, não se responsabiliza por quaisquer modificações após a realização desta vistoria. A validade deste documento é apenas no exato momento da vistoria.
- Os itens analisados nesta vistoria observam apenas regiões visíveis, que podem ser analisadas sem a desmontagem de peças.
- Ressaltamos que: as companhias de seguros possuem seus próprios critérios de avaliação de risco para aceitação ou não da cobertura securitária. Por tanto informamos que o resultado desta vistoria independe da aceitação ou não da seguradora.
- Disponibilizamos na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa. No entanto, não nos responsabilizamos por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de base de terceiros.
- Não avaliamos a existência ou o funcionamento de bolsas de airbag dos veículos, nem verificamos a procedência da informação no hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.
- Os itens analisados nesta vistoria são apenas os indicados neste documento, de acordo com o serviço contratado, não abrangendo nenhum item que não esteja presente nesta vistoria.


Fotos



Placa




Hodômetro



CRLV



GRAVAÇÃO DO VIDRO




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CAIXA DE AR ESQUERDA

Fotos



LACRE



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRAS/ESQUERDA



LONGARINA TRAS/DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA

Fotos



ETIQUETA ETA COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



TORRE AMORT. DIANT/DIREITA




TORRE AMORT. DIANT/ESQUERDA

Fotos



LONGARINA DIANT/DIREITA



LONGARINA DIANT/ESQUERDA



PAINEL DIANTEIRO

VISTORIADOR

DIGITADOR



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de VISTORIA CAUTELAR, emitido pela POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 07/05/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: M.BENZ/GLC43 | Placa: [REDACTED]

Razão Social: POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA

Endereço: AV GOIAS, 2538 - BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL, SP



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.