


LAUDO N:	
DATA:	24/02/2026 14:15:07
IMPRESSÃO:	24/02/2026 17:38:55
STATUS:	Aprovado



VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA



DADOS DO VEÍCULO

PLACA:		ANO FAB/MOD:	2019/2020
MARCA/MODELO:	MMC/ASX GLS 2WD	RENAVAM:	
COR:	CINZA	LACRE:	
CHASSI BIN:		CHASSI:	
MOTOR BIN:		MOTOR:	
CÂMBIO BIN:		CÂMBIO:	



Traseira 45°



Placa Traseira




Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:	Nada consta	INDÍCIO DE SINISTRO:	Nada consta
SINISTRO:	Nada consta	ROUBO/FURTO:	Nada consta
RESTRIÇÃO:	CONSTA INFORMAÇÃO!	RENAJUD:	Nada consta

OBSERVAÇÕES GERAIS

Consta estoque




Lacre da Placa/QRCode




Hodômetro


84217



Motor




Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Chassi



Longarina traseira direita




Painel dianteiro




Longarina dianteira esquerda






Longarina dianteira direita



Etiqueta Motor



Etiqueta Batente




Extra



Extra



Extra





Extra

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado
- ✓ **Pintura:** Original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Base Numeração:** Fresada

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- ✓ **Motor:** Original
- ✓ **Assoalho:** Não Obrigatorio
- ✓ **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- ✓ **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões


IDENTIFICAÇÃO EXTRA


CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:	Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:	Original
PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

 CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	✔ Sem reparos	Painel Dianteiro	✔ Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa traseira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna central esquerda	✔ Sem reparos	Coluna Central direita	✔ Sem reparos
■ Torre traseira esquerda	✔ Sem reparos	Torre traseira direita	✔ Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Torre dianteira direita	✔ Sem reparos





O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

A VISTORIA CAUTELAR não possui regulamentação, cada empresa do mercado possui autonomia para definir seus próprios STATUS e nomenclaturas. Os resultados aqui apresentados refletem nosso padrão técnico de avaliação, visando a máxima transparência sobre a condição do veículo

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

