



DADOS GERAIS:

DATA:	25/06/2026 13:40:16	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW/320i
ANO FAB./MODELO:	2020/2021	COR:	AZUL
PLACA:		CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	66543

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

612-Não original/outro tipo

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

620-Não original/outro tipo

5 - Vidro traseiro (vigia):

636-Não original/outro tipo

7 - Vidro da porta traseira direita:

652-Não original/outro tipo

8 - Vidro da porta dianteira direita:

660-Não original/outro tipo

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

808 - Consta histórico de Recall pendente. (conforme pode ser constatado na pesquisa)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO; CONSTA HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS:



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


HODÔMETRO



LACRE



ETIQUETA_VIS_COLUNA




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_MOTOR




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA





LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DIANTEIRA




DIANTEIRA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR




TRASEIRA




TRASEIRA



TRASEIRTRASEIRA



TRASEIRA





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

TRASEIRA




TRASEIRA




TRASEIRA



TRASEIRA




TRASEIRA




EXTRA



CAIXA_AR_ESQUERDA




CAIXA_AR_DIREITA





ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE