



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	BMW	I/BMW 428i CABRIO
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2016		BRANCA			55595
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✗ ATENÇÃO	
510 - VIDRO DIANTEIRO (PARA BRISA)	⚠ ATENÇÃO	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°





CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





LONGARINA TRASEIRA DIREITA







LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA DO MOTOR







CHASSI



MOTOR




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



CARROCERIA







LACRE DA PLACA

HODÔMETRO KM




PARABRISA TROCADO

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

