



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	PORSCHE	I/PORSCHE MACAN S
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2014	2015		BRANCA			77746
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	




A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




APROVADO


ETIQUETA DO MOTOR




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



LACRE DA PLACA




PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





NÚMERO DO CÂMBIO



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO


COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




MOTOR





APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO:

PPF FRONTAL.