

**DADOS GERAIS:**

DATA: 24/06/2026 17:25:04

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: MINI

ANO FAB/MODELO: 2023/2024

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: I/MINI HATCH JCW 3P

COR:

CIDADE:

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL:

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada na bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL OSASCO III, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL OSASCO III apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL OSASCO III, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR OSASCO III declaro ter recebido o seguinte da: A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA e CNPJ: 52.947.177/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOS AUTONOMISTAS, 1400 - CEP:06.020-012 - OSASCO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CHASSI




ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR OSASCO III declaro ter recebido o seguinte da: A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA e CNPJ: 52.947.177/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOS AUTONOMISTAS, 1400 - CEP:06.020-012 - OSASCO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR OSASCO III declaro ter recebido o seguinte da: A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA e CNPJ: 52.947.177/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOS AUTONOMISTAS, 1400 - CEP:06.020-012 - OSASCO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR OSASCO III declaro ter recebido o seguinte da: A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA e CNPJ: 52.947.177/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOS AUTONOMISTAS, 1400 - CEP:06.020-012 - OSASCO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA



CAPÔ PINTURA ORIGINAL



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR OSASCO III declaro ter recebido o seguinte da: A1 VISAO TOTAL OSASCO LTDA e CNPJ: 52.947.177/0001-01 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOS AUTONOMISTAS, 1400 - CEP:06.020-012 - OSASCO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
PINTURA ORIGINAL



PORTA DIANTEIRO ESQUERDO PINTURA
ORIGINAL



FOLHA TRASEIRA ESQUERDA PINTURA
ORIGINAL



PORTA MALA PINTURA ORIGINAL



FOLHA TRASEIRA DIREITA PINTURA
ORIGINAL



PORTA DIANTEIRA DIREITA PINTURA
ORIGINAL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
PINTURA ORIGINAL



TETO PINTURA ORIGINAL



ETIQUETA DO CHASSI




Vistoriador

Auxiliar Conferente



ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente