



APROVADO

CAUTELAR 100



DADOS DO CLIENTE

Nome: PG MOTORS

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: MMC

Modelo: ASX HPE AWD

Ano Fab. / Modelo: 2019 / 2020

Cor: CINZA

Placa: [REDACTED]

Município: SÃO PAULO-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 66.558

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
------	----------------	-----------------	---------------

Chassi

Motor

Câmbio



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO



411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA



501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA



612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA



622 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



632 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA



642 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



652 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO



662 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA



710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS


DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°




PLACA



CHASSI




MOTOR



HODOMETRO



ETIQUETE ETA MOTOR




ETIQUETE ETA COLUNA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



CAIXA DE AR DIREITA



CAIXA DE AR ESQUERDA



LONGARINA DIANT. ESQ



LONGARINA DIANT. DIR



LONGARINA TRAS. ESQ



LONGARINA TRAS. DIR




TORRE AMORTECEDOR ESQ



TORRE AMORTECEDOR DIR






SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: 10.329.747/0002-22

Telefone: (11) 3835-2300

Endereço: Avenida Imperatriz Leopoldina, 1290
Vila Leopoldina - São Paulo/SP



Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a SUPER OLHO LEOPOLDINA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a SUPER OLHO LEOPOLDINA, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.