

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS

NO. LAUDO:

DATA DE VISTORIA:

16/07/2026 16:30

UNIDADE:

PUTANTIA

PRESTADOR DE SERVIÇO:

CNPJ:

CLIENTE CONTRATANTE:

## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:

MINI COOPER

MODELO:

I/MINI JCW COUNTRYMAN

COR:

AZUL

ANO FABRICAÇÃO:

2024

ANO MODELO:

2025

PLACA:

RENAVAM:

KM:

8172

COMBUSTÍVEL:

GASOLINA

## RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.

OK MOTOR .

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.

OK CÂMBIO .

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.

OK ETA'S

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.

OK PLACAS

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.

OK VIDROS

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.

OK ESTRUTURA VEICULAR

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.

OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.

OK DOCUMENTAÇÃO

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

## • ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 0 de 7

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ACEND. DE CIGARROS

AR QUENTE

BANCO ELÉT. MOTORISTA

CD PLAYER

ESTEPE

MACACO

TETO SOLAR

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

ANTENA ELÉTRICA

BANCO BI-PARTIDO

BANCO ELÉT. PASSAG.

CHAVE DE RODA

PILOTO AUTOMÁTICO

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

**CHASSI** . 

NO. CHASSI NA BIN:

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR** . 

NO. MOTOR NA BIN:

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

**CÂMBIO** . 

NO. CÂMBIO NA BIN:

N/C

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

OBSTRUÍDO

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

## ETA'S

## • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ETA MOTOR :               | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA BATENTE DA PORTA :    | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA ASSOALHO :            | NÃO OBRIGATÓRIO                                          |
| PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : | PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)              |

## PLACAS

## • PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## • PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## VIDROS

## • CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PARABRISA :                         | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. :                | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ. / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| VIGIA TRASEIRO. :                   | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. DIR. / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. DIR. :                | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |

## ESTRUTURA VEICULAR

## • ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO. :                           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :      | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |

## • ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . :                          | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | NÃO APLICADO          |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):  | NÃO APLICADO          |

## • ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . :   | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . :  | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| COLUNA ESQ. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :                 | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):     | SEM AVARIAS APARENTES                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :                  | NÃO APLICADO                         |
| ESTRUTURA DO TETO . :                                | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . :                                    | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):**
**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO**
**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÃO**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;

- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;

- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;

- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);

- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;

- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;

- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;

- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;

- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;

- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

## FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM




Compartimento motor




Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor




Chassi




Foto eta coluna




Data Cinto Segurança




Gravação do vidro




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



[REDACTED] ro ter recebido do prestador de serv [REDACTED]  
[REDACTED] mpreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer  
esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto [REDACTED] de outubro de  
2015 em 16/07/2026 16:30:52, conforme horário oficial de Brasília [REDACTED]  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

[REDACTED]