



Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:

10/09/2025

16:21

Legenda do Sistema

Verificado

Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

85%

Class **B**

Ruim | Regular | Bom | Excelente



Estrutura

100%

Class **A**

Ruim | Regular | Bom | Excelente

Estado da peça:


● Nada Consta

● Recuperado


● Reparado

● Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo com
restrições



Veículo possui multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:



10/09/2025



16:21



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

Marca/Modelo

CHERY CAOACHERY TIGGO8 PHEV

Motor:

Cor:

PRETA

Especie:

UTILITARIO

Ano Produção:

2023

Ano Produção:

2024

Combustível:

GAS/ELETR

Placa:

Potência Motor:

Cap. de Passageiros:

Cap. de Carga:

Procedência:

IMPORTADA

Nome Fornecedor:

C.M.T.:

Montadora:

Cidade da Placa:

RIO VERDE

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas



Itens consultados e restrições

	Item	Status
	Restrição 1:	Nada Consta
	Restrição 2:	Nada Consta
	Restrição 3:	Detectado
	Restrição 4:	Nada Consta
	Outras Restrições	Nada Consta
	DPVAT:	Não verificado
	Licenciamento:	Não verificado
	Multas:	Detectado

	Item	Status
	DER:	Não verificado
	DERSA:	Não verificado
	DETRAN:	Não verificado
	IPVA:	Detectado
	Leilão:	Nada Consta
	Indício de Sinistro:	Nada Consta
	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
	Divergência nº Motor:	Nada Consta



Resumo:



Vistoria



10/09/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:


45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro





Vistoria



10/09/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:


ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor




Placa



VIO 1



VIO 1





Vistor



10/09/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:

CRLV

Numero VIS do vidro

Data de Peça Obrigatória 1

Data de Peça Obrigatória 2

Print CRLV digital

Assinatura com Bolígrafo



Vistoria

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:



10/09/2025



16:21



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Recuperado
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta



Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:



10/09/2025



16:21



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria



10/09/2025



16:21





Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:





Vistori



10/09/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 59.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

Vistoria realizada por:



A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.