



Número da Visão



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ GLB200 PROG
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2020	2020		CINZA			75787
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




Número da Vistoria



APROVADO


DOC. DO VEÍCULO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA

TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO







Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

CAIXA DE ESTEPE







Número da Vistoria



APROVADO



ETIQUETA DO CINTO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO

ETIQUETA DO CHASSI







Número da Vistoria



APROVADO



CAIXA DE AR LADO DIREITO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI

CARROCERIA





Número da Vistoria




APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




ETIQUETA DO MOTOR




MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA







Número da Vistoria



APROVADO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

GRAVACAO PARA BRISA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO




VIDRO TRASEIRO DIREITO

VIDRO TRASEIRO






Número da Vistoria



APROVADO

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]